

# W115 - kein Bremsdruck

**Post by "Mahawi" of Mar 17th 2024, 9:22 am**

Hallo Thomas,

Ich denke , du hast beim Entlüften zu weit „durchgetreten“ und dabei hat sich die Manschette des HBZ verabschiedet. Wir haben Früher die Manschette gewechselt und weiter ging's.....

das ist aber m.E. nicht mehr zeitgemäß.

Viele Grüße Mario