

# M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "Butcher" of Apr 2nd 2024, 10:16 pm

Moin, es gab wohl mal eine fehlproduktion eines bestimmten Zulieferer, da waren die Löcher der Öl Dusche nicht richtig frei gewesen!

Vielleicht hast du noch eine davon bekommen 🤔