

M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "Winkler W109" of Apr 3rd 2024, 5:47 pm

Hallo!

Ich habe keinerlei Erfahrung mit diesem Motor aber unlängst bei der Nachfertigung einer ZKD eines namhaften Herstellers (fängt **NICHT** mit "E" an) für einen M100 feststellen müssen, dass ein Ölkanal der rechten Bank weitgehend abgedeckt wurde..... 🤔

BG Oliver