

M116.961 3.8 V8 BF Seite, Nockenwellenbock undicht?

Post by "HaWa" of Apr 4th 2024, 11:38 pm

Hallo Mika.

Öldruckmessleitung nicht angeschlossen, bzw. bei elektrischem Geber den Stopfen vergessen?

Gruß HaWA