

## Die Qualität von Nachbauteilen...

**Post by "EberhardWeilke" of Feb 3rd 2009, 10:23 pm**

...sah auf den ersten Blick auch brauchbar und passgenau aus. Naja, der Rahmen hatte oben gleich am Anfang eine Welle. Und dann kam die Zinkpest.