

Radlauf W123 ausgebessert (Rost entfernt im Falz)

Post by "Mathieu Bouten" of Oct 29th 2009, 12:23 am

Stimmt, es ist Mennige, wahrscheinlich das Eisenoxid-zeug, da das gute blei ja verboten ist. 😞

Der Lackierer wollte auch noch polieren oder sowas (er war etwas schwer zu verstehen), jedenfalls sollte ich nochmal zurueckkommen.

Ich denke er sollte nochmal die Haube lackieren, ich habe ja noch fast 1 liter 2K lack uebrig.

hab gerade die hintere seitenscheiben und heckscheibe montiert 😊

Mathieu