

Motor sägt nach Erneuerung Zusatzluftschieber immer noch

Post by "PHILM3" of Nov 5th 2011, 8:29 pm

Hallo Alexander,

kann ich Dir sagen. Also habe bei beiden male bis zum Rand vollgetankt. Sozusagen bis der Sprit fast aus der Öffnung geflossen ist. Ich denke 2,0-2,1 Bar müssen beim Spritdruck sein?

LG

Philip