

W111 (M129) springt nicht mehr an

Post by "perlhuhn" of Mar 14th 2013, 12:32 pm

Hallo Volker,

den rot/blau Threat habe ich gelesen. Die Spule ist von Beru 🙄 aber für den 1,8 Ohm Vorwiderstand, das steht auch drauf. Den Kondensator für den Zündverteiler habe ich auch gleich gekauft. Die Isolation des grünen Drahts von der Masse prüfe ich noch.

Hätte besser einen Unterbrecher eingebaut aber das Thema war mir noch nicht so klar. Es wäre auch kein Luxus Radio zu haben ohne dass die Pumpe läuft und danach eine neue Spule fällig wird. Was ne Konstruktion.

Ach ja, Vektorgrafik ist unterwegs. Ist einfach von einem Bild durchgepaust.

Viele Grüße,

Thomas