Lüftermotor Alternative W111

Post by "Bernardo" of Jun 28th 2016, 4:51 pm

Hallo Olof

Wie geschrieben, der erste Bereich ist stufenlos, danach gibt es noch zwei Rasten - die erste der Rasten funzt nicht.

Das mit den Lüftungskanälen ist ein Thema. Ich habe noch nicht alle Schächte montiert. Manche der Dinger sind aber aufgrund des Alters recht verzogen, so dass ich da nochmals nacharbeiten sollte. Das kann durchaus ein Teil des Problems sein.

Zündungsseitig kommt nur die Pertronix rein, keine 1-2-3. Die Pertronix hat mich damals überzeugt, die 1-2-3 nicht ganz so.