W111 220SB - Achsschenkel: Kronenmutter Gewindebolzen unten

Post by "Mad_Mog" of Aug 28th 2018, 6:06 pm

Hallo Thomas,

dieses Problem hatte ich bei meiner Überarbeitung der Lager auch. Es hat sich herausgestellt, dass der Abstand der beiden Gewinde etwas zu groß war, scheinbar mal gewaltsam "gedrückt". Im WHB ist der Querträger vermaßt. schau da mal rein, die Seite hab ich jetzt nicht im Kopf.

Ich habs dann mit einem großen Schraubstock gerichtet, klappte prima.

Gruß Achim