250 SE Unrunder Lauf in kaltem Zustand

Post by "henri.henri" of Jun 27th 2019, 10:14 am

Hallo zusammen,

danke für die Rückmeldung maikef. Das war geringes Ventilspiel auf einem Zylinder, wie du es geschrieben hast. Aber nachdem ich das Ventilspiel gewechselt habe, hat diese Vibration sich noch einmal wiederholt. Jetzt ist alles ok, aber mal gucken, ob es noch vorkommt.