# Ponton Zündung, auf der Suche nach Störungen

## Post by “hajo70” of Dec 4th 2019, 5:20 pm

Hej på dig själv du Hagen

Ich werde diene Teste durchführen als ich nur ein bisschen Zeit und Sonne finde... Die Lichtmachine ist neu renoviert und getestet. Aber ja, ich kann mir vorstellen das die Lichtmaschine hiermit etwas zu tun hat, angesichts dessen, was ich vor ein paar Tagen herausgefunden habe und in #27/28 beschriebte; Heckflosse Bosch LJ/GG 240/12/2400 AR8 Max 360W Max 30A anstelle des Originals, LJ/GEG 160/12/2500 R9 (mr) aber immer noch mit dem alten Regler, RS/UA 160/12/15. Letzteres ist für den neuen Generator laut Spezifikation und Bosch zu schwach.

Das Radio ist ein Blaupunkt Köln (Instruments and switches)