Axiale Bewegung des Ponton Kettenspanners

Post by "HaWa" of Aug 31st 2020, 12:06 pm

Hallo Hakon,

Der auf dem letzten Bild ist eine spätere Version.

Wenn du durch Pumpen z.B. in Benzin (wie Tom schon vorschlug) eventuelle Ablagerungen aus dem Dämpfungsbereich entfernt hast sollte sich die 2 bis auf die 9 drücken lassen.

Herausgefahren scheint er ja komplett zu sein.

Gruß HaWA