Neues w111 Cabrio

Post by "HaWa" of Aug 18th 2021, 5:01 pm

Hallo Ralf,

da jetzt alles höher ist sollte auch die klemmung des Zentrierhebels auf der Buchse richtiggestellt werden.

Gruß HaWA