Bergauf keine Leistung

Post by "Perlchen" of Apr 6th 2024, 8:57 pm

Bei nicht funktionierender Tankentlüftung, müsste doch beim öffnen des Tankdeckels ein spürbarer Unterdruck zu merken sein.....

Filter gibt es ja nur den, welcher in der Zuleitung zum Vergaser sitzt oder ?

Werde erstmal den kleinen Plastikfilter ersetzen.... dann sehe ich weiter....

Dennoch... her mit euren Erfahrungen..