Problem Neuteil Bremslichtschalter beim Ponton

Post by "oldpit" of Apr 12th 2015, 3:35 pm

Moin Maik,

die Teilenummer lautet 0015450809. Früher konnte man sicher sein bei Mercedes eine gute Qualität zu bekommen. Dafür war dann auch der hohe Preis gerechtfertigt. Heute ist die Qualität offensichtlich bei einigen Teilen nicht mehr gegeben, nur der hohe Preis ist geblieben. Ich hebe den alten Schalter diesmal auf. Vielleicht öffne ich den Schalter, wenn es geht ohne die Innereien zu beschädigen. Die Ursache würde mich schon interessieren....

Gruß Peter