W112 Coupe - Hinterachsübersetzung

Post by "280SEC" of Oct 28th 2015, 9:26 pm

Nabend,

das Kegelrad der 3,46er Achse hat einen Zahn mehr und ist damit größer. Daher muss das Achsgehäuse innen etwas angepasst werden. Ein Überholung mit neuem Radsatz hat vor drei Jahren 3,5K gekostet.

Gruß Kai