w108 280SE 4.5, US: Zündungsprobleme

Post by "homa" of Jul 26th 2016, 6:26 am

moin zusammen...

@ **Obelix**

das Schaltbild im zweiten Set von pdfs entspricht meinen Messungen. [Erleichterung] Vielen Dank.

Frage: Aus welchen (Werkstatt-)Handbuechern kommen diese ? Kannst du mir bitte die Infos zukommen lassen unter welchen (Teile-)Nummern ich die besorgen kann ?

Ich vermute mit dem 4.5er werden noch so einige 'Spezialtaeten' auf mich zukommen und da waers schon gut ich haette Unterlagen.

@ **Jan**

Deine Fehlerbeschreibung bis zum 'Liegenbleiben' passt exakt zu dem was ich erfahren durfte. Deine Vorschlaege sind gut. Die Batterie ist auf dem Kocher (==Lader). Ich werde die LiMa pruefen... und ja, an der klassischen Fehlersuche bin ich grad dran... aber bevor ich experimentier und empirisch vorgehe versuch ich immer das 'System' zu verstehen... ansonsten sind die Annahmen die man trifft nicht unbedingt zielfuehrend.

Gute Infos wie gewohnt - danke an alle. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.

Gruesse, Holger