Anzeige Motortemperatur / Öldruck

Post by “Silberblau” of Jun 29th 2017, 8:15 am

Also vielen Dank erst einmal für die Antworten! So langsam erhellt sich das Eine oder Andere.

Der Fühler links ist also für die Motortemperaturanzeige. Wenn diese falsch anzeigt könnte er also kaputt sein. Oder auch ein Sicherungsdefekt?!

Was machen denn der zweite und dritte Fühler von links?

Der Fühler rechts ist der 100 Grad Fühler für die Klima. Das heißt dann wohl, dass der Klimalüfter unter 100 Grad still stehen sollte?