Veränderung einer 18 Monate alten Lackierung

Post by "w.terschueren" of Nov 22nd 2017, 10:25 pm

Die Vertiefungen und Wellen können daher kommen, dass der Füller eingefallen ist. Das passiert, wenn der Lackaufbau nicht lange genug durchgetrocknet, bevor der eigentlich Lack aufgebracht wird und ist definitiv ein Grund für eine Reklamation.