Bin ratlos. Frisch überholter OM602 baut keinen Öldruck auf.

Post by "11100" of Dec 6th 2017, 4:57 pm

Hallo HaWa,

denke auch daß ein kritischer Punkt nicht überschritten wird, denn als "Überdruckventil" dient schließlich auch noch die lappengedichtete M10 oder M12 Schraube im Ölmeßrohr.

Gru, Hannes