W108 - Sicherung Nr. 1 brennt regelmäßig und schnell durch

Post by "AstroX" of May 18th 2018, 11:57 am

Moin Stephan,

Du hast doch auch einen Ami ... Die haben doch bekanntlich keine Lichthupe. Das Kabel ist zwar da, aber nicht an Sicherung 1 angeschlossen.

Oder hat das jemand im Rahmen der Umrüstung auf deutsche Straßenzulassung angeklemt? Vielleicht dann sogar falsch?

Gruß,

Roland