Kühlsystem W108

Post by "Ickemma" of Jul 9th 2018, 10:29 pm

[Quote from Zuchanke](#)

Hallo Stefan,

bei mir war es nachher der Temperaturschalter auf dem Thermostat Gehäuse, der total verrostet war. Dieser schaltet den Zusatzlüfter.

Muss aber sagen, dass ich vorher schon Thermostat gewechselt hatte.

Gruß Stephan

Hallo Stephan,

Kannst du mir beschreiben, welchen Schalter am Gehäuse du genau meinst? Bei mir ist keiner...

Gruß Stefan