Automatikgetriebe 722.1 (722.108) aus W115 240D schaltet ruckartig

Post by "Matthias Vogt" of Jul 19th 2018, 9:03 pm

Hallo Tommes,

das Gefühl des fehlenden Gangs ereilt viele, die das erste Mal einen /8 fahren. Beim Automaten verstärkt der Wandler Schlupf diesen Eindruck zusätzlich. Einmal alle Gummis im Antriebsstrang neu und alles verspannungsfrei montieren hilft, die Geräuschkulisse auf ein erträgliches Niveau abzusenken.

Schnell und dabei noch einigermaßen leise im /8 geht nur mit den 6-Zylindermotoren, mit 5-Gang noch besser.