Motor 6.3 würgt ab beim Einlegen von D

Post by "Winkler W109" of Mar 5th 2019, 5:00 pm

Tom,

welche Ignitor ist das? Hast Du den Vorwiderstand rausgenommen oder nicht?

BG OLIVER