Motor selbst revidieren ohne Werkstatt

Post by "Benny009" of Sep 11th 2020, 2:06 pm

Hallo HaWa,

Vielen Dank für den Hinweis. Die Zündung und Ventilspiel passen.

Wie gesagt, erläuft jetzt mit der gelängten Regulierstange gut.

Der Übergang zwischen Leerlauf und unterer Teillast stimmt jetzt.

Mich stört nur dass die Regelstange komplett ausgefahren ist.

Denke mir nur, dass das irgendwie nicht so gedacht ist 😊

Ich warte aber noch ein bisschen bevor ich die ESP öffne und herumverstelle.

Ich befürchte nur dass mein Vorgänger da eh schon alles verstellt hat.

Zumindest war es bis jetzt stets der fall 😊

LG

Benny