Automatic rutscht - mal wieder - w108

Post by "Gerd.Batke" of Sep 17th 2020, 8:41 pm

Hallo Dirk,

haben sie Dir bei Mercedes eine Teilenummer zum nicht mehr lieferbaren "Splint" genannt?

...das würde die Suche vermutlich vereinfachen.

Die Teilenummer für ein 280SE3.5 Automatikgetriebe wäre 109 270 2001 - also z.B. so etwas hier:

<https://www.ebay.de/itm/Merced...dc62f0:g:NCEAAOSwmENDmt7e>

<https://www.ebay.de/itm/Merced...02001-23654-/292186176447>

...es kann aber gut sein, dass in der Kupplungsglocke oder am Gehäuse bei diesem Getriebetyp die von Dir oben genannte 116er Nummer eingegossen ist - das weiß ich aber leider nicht.

Auf diesen Bildern hier ist allerdings eine eingegossene 115 271 2601 am Getriebegehäuse zu sehen:

<https://www.ebay-kleinanzeigen...702001/648948055-223-8865>

Gruß,

Gerd

PS:

Dirk Quenter (hier im Forum) könnte noch ein komplettes, passendes 3.5l Automatic Getriebe zum akzeptablen Preis für Dich zu haben - er wird vermutlich auch wissen, ob es bei Dir passt. Blicke das Problem des Transports...

PPS:

Die an einem W108/109/1111 3.5l Automatikgetriebe ab Werk eingeschlagene Nummer scheint mit 116 270 01 01 zu beginnen (gefolgt von der laufenden Nr.) - vielleicht kann das ja noch jemand an seinem Originalgetriebe nachschauen...