Mal wieder 4A1 im 280/8

Post by "HaWa" of Sep 19th 2020, 10:39 pm

Hallo Matthias,

falls allerdings beim Orgeln kein Öldruck aufgebaut werden sollte kann auch der Ölpumpenantrieb zerspannt sein.

Gruß HaWA