W211 die Zweite... Kühlwasserverbrauch / Verlust

Post by "11100" of Oct 29th 2020, 2:18 pm

Hallo Tom,

es könnte der AGR Kühler undicht sein. Dann zieht er das Wasser über den Ansaugkrümmer mit in den Brennraum usw.

Gruss Hannes