Überwinterung

Post by "Insulaner" of Nov 3rd 2020, 6:02 pm

Hallo Uli,

[Quote from Flossenrot](#)

Ja, ich bin hier noch etwas unsicher, als ich das letzte Mal das Auto stilllegte...

bin gerade beim Suchen nach der Nummer von Konservierungswachs auf Betriebsstoffvorschrift MB 381.0 gestoßen.

Steht einiges vom Hersteller auch zum Thema Einmotten drin: [MB BeVo 381.0](#)

Viele Grüße,

Hagen

.