Bremsflüssigkeitsbehälter 2 Knöpfe Funktion? W123 300D

Post by “Insulaner” of Nov 28th 2020, 11:36 pm

Hallo Tommes,

> Quote from Tommes
>
> Wie soll ich denn die Schwimmer wieder gängig machen?

ich denke die sind von oben eingebaut aber aber laut WIS kann man die nicht tauschen.

42–0035 Warnvorrichtung im Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter prüfen

Hinweis
Die Warnleuchte im Kombi-Instrument ist eine Kombinationsleuchte, das heißt sie leuchtet auf bei:

a) betätigter Feststellbremse.

b) zu geringem Bremsflüssigkeitsstand in einer der Kammern des Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälters.

Prüfen .....

Beide Kontakte (S1/1/1) nacheinander nach unten drücken. Dadurch wird der Kontakt geschlossen und die Warnleuchte muß aufleuchten. Die Kontakteinsätze können nicht ausgebaut werden.

Hast Du mal nachgesehen ob der hintere Behälter auch voll ist?

Eventuell einfach mal dagegenklopfen; vor dem Wechsel waren sie ja auch oben. Du kannst ja mal mit einem Ohmmeter oder einer Prüflampe messen welcher Kontakt geschlossen ist.

Die Kappen sind wohl auch Testschalter. Hast Du die eventuell gedrückt und jetzt hängen sie unten?

Viele Grüße,

Hagen

.