Ponton 190b braucht Kühlwasser

Post by "reib53" of Mar 11th 2021, 9:02 am

moin Yves,

oft werden die Zylinderkopfschrauben nicht richtig angezogen. Nach dem Setzen der Dichtung, ca. 500 km, müssen die noch einmal ordentlich nachgezogen werden.

aloha

Volker