W111 Scheibenwischer laufen "asynchron"

Post by "dmichel" of Apr 1st 2021, 7:42 pm

Hallo zusammen,

ich befürchte Uli wird Recht behalten... aber noch ne dumme Frage: ich hatte ja eine Grafik aus dem WHB hochgeladen. Das Gestänge ist da an der Platine fest.

Da jetzt die Welle nicht raus geht, muss ja das komplette Gestänge inkl. Platine raus. Richtig?

Problem: die Platine ist für mich gar nicht überall sichtbar. Ist das normal das die Dämmung davor montiert ist? Außerdem ist an meiner Problemstelle unter dem Armaturenbrett der Lüftungskanal. Das sieht im WHB aber anders aus als in meinem 220SB. Wie kriege ich denn den Kanal direkt unterm Armaturenbrett raus? Dann würde ich zumindest ja mal meine kaputte Welle näher sehen können...

Man man man, es macht keinen Spaß ☹☹

Danke und Gruß,

David