w114 Bowdenzug Schiebedach ?

Post by “HaWa” of May 24th 2021, 10:35 am

Hallo Manfred,

stimmt, es war ein Teleflexzug.

Auch 114/115 mit ESSD hatten natürlich eine Notbetätigung am Antrieb im Kofferaum.

Evtl. hatte Rappold da ja irgendwas im Dach mit betätigt. Elektrische Gardinen oder so.

Wenn es nach 114 mit 007 weitergeht kann es kein Schiebedach gegeben haben da ohne Dachhaut geliefert.

Gruß HaWA