Kühlerlüfter für 190 Ponton Limousine ?

Post by “Vie1964” of May 30th 2021, 11:50 pm

> Quote from MarcS
>
> Hallo,
>
> Wuff hat es ja schon geschrieben ...
>
> Falls das Kühlernetz damals NICHT erneuert wurde, dürfte der Kühler - sofern er noch der erste ist - zumindest ein Teil vom Problem sein.
>
> Wenn diese "kleinen Lamellen" im Netz nicht mehr fest mit den senkrechten Wasserstegen verbunden sind, kann die Wärme nicht mehr richtig abgeführt werden.
>
> Neuer Lack hilft da nicht ... , die Lamellen müssen die Wasserstege fest berühren.
>
> Display More

.. ich weiß leider nicht mehr was damals gemacht wurde, der Kühler war bei einem Kühlerservice in Wien (Zinkl, der macht nur Kühler ist aber mittlerweile nicht mehr aktiv) - von daher denke ich, wenn der da ein Problem gesehen hätte, hätte er etwas gesagt/gemacht. Viel war da wahrscheinlich aus seiner Sicht nicht notwendig (habe nur ca 120 EUR für die Arbeit bezahlt / beim Vergasermann waren zum Vergleich 500 fällig.