Lassen sich Kolben reparieren?

Post by "HaWa" of Sep 5th 2021, 2:49 pm

Hallo Hartmut,

war es beim Ausbau wirklich der Verdichtungshub des 1. Zylinders?

Bei der Tropfmethodemuss das Rückschlagventil entfernt werden und der Starterzug muss auf Fahren stehen.

(Hebel an der Pumpe weder gedrückt noch gezogen)

Beim 123 mit Filterpatrone geht es auch eher nicht ohne Schwerkraftbefüllung des Versorgungsbereiches.

Gruß HaWA