W108 : Wasser auf der Beifahrerseite

Post by "rema350SL_H" of Sep 11th 2021, 10:53 pm

Hallo,

als nächstes würde ich die Wasserabläufe des Schiebedachs untersuchen, ob die nicht verstopft sind.

Viel Erfolg,

Recardo