Ventilschaft Dichtungen M130

Post by “Flossenrot” of Nov 9th 2021, 9:52 pm

steht doch ganz nett im WHB, Band 1; 05-2/1

Zylinder in OT und Druckluft.

Beim Hammerschlag nicht zu zaghaft, kurz, aber durchaus druckvoll prellen (die Keilkegel , bin nicht sicher, ob 7 1/4 oder 5Grad, letztere sitzen dank Selbsthemmung recht) fest.

Gruß Uli