Ventilschaft Dichtungen M130

Post by “Marc280SE” of Nov 13th 2021, 5:18 pm

Eigentlich sollte da noch genügend Platz nach unten sein.

Bei mir habe ich jedenfalls nichts wissentlich krumm geschlagen…

Da wäre mir das gewisse Risiko lieber, als ein durchgefallenes Ventil.