W123 Coupe, elektrischer Aussenspiegel, man sieht nix

Post by "rema350SL_H" of Nov 27th 2021, 6:08 pm

Hallo,

wenn das im angebauten Zustand passiert, kann die Ursache auch sehr einfach sein.

Bei meinem S123 hat der rechte Außenspiegel im Gelenk eine Klappfunktion, wodurch er bei einem Stoß nach innen geklappt wird. Manchmal ist der Spiegel aus welchem Grund auch immer nicht ganz ausgeklappt. Und dann bekommt man ihn elektrisch nicht eingestellt, egal was man versucht.

Woher ich das wohl weiß????

Recardo