240 D /8 rattert hinten nach Hochgeschwindigkeitsfahrt

Post by "grubenschrauberle" of Jan 14th 2022, 12:53 am

Hallo Oliver,

die Antriebswellen beim /8 waren immer anfälliger als Diff. oder Mittellager.

Da Du ja R schon getauscht hast, ist es sicher die L. Fast ganz nach dem Motto:

Das Geräusch kommt ganz sicher von vorne L, die tatsächliche Quelle aber

hinten R der Übeltäter ist. Viel Erfolg,

Grüsse vom Rhein

Robert