Ventilschaft Dichtungen M130

Post by "HaWa" of Apr 21st 2022, 1:51 am

Hallo Hansi,

das vom Hersteller genannte Mindestmaß funktioniert halt ohne Höhenausgleichskreativität.

So lange die Einlassventile nicht vorstehen benötigst du auch keine dickere oder gar 2. Kopfdichtung.

Dickere Kopfdichtungen sollen hauptsächlich Nacharbeitung an der Blockfläche kompensieren.

Da so ein Kopf nach dem oberseitigen Planen zum einsetzen der Ventilführungen erwärmt werden muss ist er danach meist eh nicht mehr gerade.

Begrenzend ist eher die Zylinderkopfhaube.

Gruß HaWA