Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Breiti" of Jun 17th 2022, 7:30 pm

ich muss hier kurz rein krätschen, sorry Tom.

Der Kühler ist aus Aluminium, oder?

Wenn dem so ist, dann kein Kupfer, entweder Keramik oder spezielle Alu paste

Wenn der Kühler aus Stahl ist, ignoriert meinen Einwand.

Breiti