280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "Volker450SL" of Aug 17th 2022, 7:17 pm

Hallo Tom,

es gibt kein Sieb am Schlitzträger. Es gibt ein Sieb im Zulaufstutzen, je eines am Abgang zu den Einspritzventilen. Das waren die Siebe im MT. Wenn die gelbe Ablagerung aber auch an den Schlitzen sitzt, könnte das die Ursache sein. Denn die sind nur hauchdünn.