w109 Benzinpumpe

Post by “@450slc” of Sep 19th 2022, 1:55 pm

Hallo Dikr,

lieben Dank! ja ist ein 109 3.5 (dachte der Titel wäre so ok). It werkstatt ist es nun das Steuergerät für die Zündung. Diese scheint bei bestimmten Temperaturen auszusetzen. Wäre dann gelöst und ich drücke mir ganz fest die Daumen 🤞