W126 elekt. Tachograf prüfen

Post by "Volker450SL" of Feb 20th 2023, 11:03 pm

Hallo Jürgen,

schön, dass es wieder geht! Könntest Du den originalen Folienkondensator wieder einsetzen lassen?

Nur eine kleine Anmerkung. Pin 11 sollte mit GND verbunden sein nicht ohne Anschluss Sonst würde der Tacho die Wegstreckenzählung verdoppeln.