W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule

Post by "volker_w123" of Jun 6th 2023, 11:42 pm

Ich hatte, d.h. ich habe das Problem auf der linken Seite. Schon zweimal relativ offensichtliche Löcher im Radhaus repariert (d.h. reparieren lassen), danach sah es - zunächst - gut aus ... Minimal kommt jetzt aber wieder Wasser rein. Bin jetzt wieder am Prüfen, wo genau es reinkommt. Da das Radhaus dicht scheint, vielleicht doch von der Scheibe, was ich aber eigentlich nicht glaube: denn das Wasser dringt auch ein, wenn nur die Straßen ordentlich nass sind, wenn es also nicht regnet, d.h. kein Wasser über die Scheibe läuft.