W180/220S Kupplung/Hydrak Mitnehmerscheibe

Post by "RoterBaron" of Jul 17th 2023, 11:25 am

Hallo Ulli,

[Quote from Uli aus S](#)

Ich hatte mal ein ähnliches System im Käfer

Du meinst vermutlich die Saxomat, oder?

Bei mir ist es so, dass 1. bis 4. Gang dann nicht reingehen.

Der Schalthebel ist aus der Leerlaufposition nicht in die Gangpositionen schiebar und ist blockiert.

Nur der Rückwärtsgang hat das Rattern, nach Ziehen in Richtung Rückwärtsgang.
Kannst dich nicht erinnern, dass es so war?

Schläuche wären im Zweifelfall ja schnell getauscht.
Beim Servo wärs schwieriger, wenn der porös wäre .

Viele Grüße und Danke.