Rost unter dem Scheibengummi 190E hinten , unten links

Post by "eifeljanes" of Sep 18th 2023, 1:45 pm

Die vergleichbare Stelle hat mich für den W126 2019 (allerdings noch vor Corona...) deutlich weniger gekostet. Die Stelle war durch, wurde rausgetrennt, ersetzt, versiegelt und lackiert. Das Ganze im Fachbetrieb... kostete mit neuer Heckscheibendichtung und Zierleiste in Summe 990 €, wobei alleine für den Ein- und Ausbau der Heckscheibe rund 300 € anfielen.

Du solltest also vielleicht weitere Kostenvoranschläge einholen.