Hilfe Schadensbeurteilung Nsu Prinz

Post by "carolus" of Jan 18th 2024, 5:26 pm

Überhitzt nach scharfer Fahrt, Wärmewert der Kerzen, zu mager bei Volllast?

Die TT- Motoren hatten ja immer schon einen heiklen Temperaturhaushalt...